

冲床、油压机、摩擦压力机安全技术操作规程

1. 冲床、油压机、摩擦压力机的操作安全技术要求是十分严格的，未经过实习指导人员同意，学员不准操作；不准用手触摸机床上的冲模和传动部位。
2. 操作者工作服要穿整齐，袖口扣紧；散头发和长头发者带好工作帽；不准穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋进入车间。
3. 学员实习三机，要以指导人员示范操作为主，在指导人员指导下学员轮流进行操作。
4. 三机各传动部位注意加润滑油和油眼注油。
5. 不准用手持坯件放在机器上加工工件，不准用手在机器工作台上拿出加工好的工件。

不准两人同时调模开机器，以免一学员正在调模时另一学员开机而发生安全事故。