

电焊安全技术操作规程

一、工作前

1. 穿好工作服，扎紧袖口，穿上绝缘鞋，不准穿凉鞋、背心、短裤进入工作场地。
2. 认真检查焊钳线是否绝缘，机壳是否接地，工作场地周围是否有易燃物和水。

二、工作中

1. 焊机开启时，必须认真检查设备运转是否正常。
2. 焊接有色金属时，必须带上口罩或放在空气流通的地方进行焊接。
3. 焊接油桶时，应把油桶上能开启的口全部打开，以防爆炸。
4. 在高空焊接时，必须要有牢固的脚手架，并扎好安全带；焊接人员要经医院体检合格后方可进行高空作业。
5. 离开工作岗位时，必须关闭电源，焊钳要放在适当的地方，不准随意乱放。
6. 如发现焊机有不正常声音时，应立即停止工作，并通知电工检查修理，不准带病使用，以免发生事故。

三、工作后

1. 将导线盘放好在指定地点，不准零乱摔在地上。
2. 清扫工作场地，把焊完的零件堆放整齐。
3. 仔细检查周围是否有大量或正在燃烧的物品。

四、如发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。