

# 塑料焊接安全操作规程

## 一、工作前

1. 实习人员进入实习场所必须穿好工作服，长头发者必须戴上工作帽。
2. 检查焊枪喷咀及枪身螺丝是否松动或脱落，电源线是否完好。

## 二、工作中

1. 使用焊枪时必须轻拿轻放，以免碰坏焊枪内的耐热陶瓷条。
2. 焊接过程中注意枪咀以及枪头部位不要过于靠近人体、衣物以及焊枪电源线，以免烫伤和烧溶电源线。
3. 严禁把焊枪当作电吹风等其他用途使用。
4. 焊接过程中，如焊枪出现异常的响声等现象，应立即关枪或切断电源。
5. 焊接完毕时，必须按照正确的操作顺序进行关枪。保持足够的冷却时间，以免损坏焊枪。

## 三、工作后

1. 把焊枪轻放于工作台上，避免枪头与塑料板及电源线接触。
2. 切断电源，清扫工作场地，把所有的工具及材料放好。

四. 如发生人身、设备事故，应保持现场，并报告有关部门。